



HEAT DETECTORS

د تکتورهای حرارتی



استاندارد ملی ایران به شماره ۳۷۱۰
According to ISIRI 3710 standard



تایید شده طبق با استاندارد EN54
According to EN54 standard



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ایزو ۱۷۰۲۵ از مرکز ملی ایزو ایران
آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان آتش نشانی تهران
ISO 17025 Laboratory Accreditation Certificate from the National
Certification Center of Iran- Colleague Laboratory of the National
Standard Organization of Iran and the Tehran Fire Department.



گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015 از موسسه ISO 9001: 2015 Quality Management Standard Certification from TRB International



گواهینامه استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001: 2018 از موسسه ISO 45001: 2018 Occupational Safety and Health Standard Certificate from TRB International



گواهینامه استاندارد رضایت مندی مشتری ISO 10004: 2018 از موسسه ISO 10004: 2018 Customer Satisfaction Standard Certificate from TRB International



نشان CE اروپا
CE Marking




H720 Fixed

H720 Fixed & RoR



H717 Fixed

H717 Fixed & RoR



H715 Fixed

H715 Fixed & RoR

معرفی محصول

د تکتورهای حرارتی به واسطه شناسایی دمای محیط فعل می شوند.

دو نوع د تکتور حرارتی وجود دارد:

د تکتورهای حرارتی دما ثابت (کلاس A1S)

د تکتورهای حرارتی حساس به افزایش دما در مقطع زمانی (کلاس A2R)

Description

The heat detectors will be activated by sensing the environment temperature.

There are two types of heat detectors:

Fixed heat detectors (A1S class)


RoR (Rate of Rise) detectors (A2R class)

Features

- F.A.P Technology: software and hardware technology to protect against noise and false alarms
- Electromagnetic compatibility in accordance with EN 54
- Designed and manufactured according to EN 54-5 and ISIRI 3710 standards
- Metalized two side circuits with SMT technology, with moisture and corrosion resistant layer
- Chrome plating of all metal parts and fittings to increase durability
- ABS body, resistant to heat, shock and vibration
- Double contact for ease of installation and prevention of non-standard branches
- 100% quality control

Technical specifications

Heat detector model	H 720		H 717		H 715		مدل د تکتور حرارتی
Class (according to EN 54-5)	A2R	A1S	A2R	A1S	A2R	A1S	کلاس د تکتور بر اساس استاندارد EN 54-5
design standard							استاندارد طراحی
operating voltage							جربان در حالات stand-by ۲۴ V.D.C.
static current at 24 V D.C.							جربان در حالات الارم در بیکار ۲۴ V.D.C.
alarm current at 24 V D.C.							جربان در حالات الارم در بیکار ۲۴ V.D.C.
LED at normal condition							سبز چشمک زن (Flashing Green) LED نرمال
LED at Alarm condition							قرمز ثابت (Fixed Red) LED الارم
operating temperature							گستره ممایی کارکردی - ۱۵ °C - + ۸۰ °C
operating humidity							گستره رطوبت کارکردی ۵ % - ۹۵ % RH (non-condensing)
coverage							مساحت ممکنه تخت پوشش
fire alarm conditions	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	rate of rise& fixed heat trigger at (60±3) °C	fixed heat trigger at (60±3) °C	شرایط اعلام خطر
Start-up time							ملت زمان راه اندازی اولویه ۵ sec
IP Rating							درجه حفاظت IP 40
dimensions	φ 98 × 52 mm		φ 98 × 50 mm		φ 98 × 45 mm		ابعاد
weight	138 g		125 g		124 g		وزن



نکات مهم

در صورت وجود گرد و خاک در محل نصب د تکتور، در پوشش های سبز رنگ گرد و غبار باید همچنان روی د تکتور باقی بماند. هنگام استفاده از سیستم اعلام حریق، این در پوشش باید تماما برداشته شود. دو خط در پایه و یک خط در دیواره د تکتور تعیین شده است. پس از نصب بایه د تکتور روی هم و چرخاندن د تکتور موردن نظر، د تکتور را روی پایه آن قرار داده و با منطبق کردن خطوط روی هم عمل باز کردن د تکتور در جهت عقربه های ساعت عمل بستن و خلاف عقربه های ساعت عمل باز کردن د تکتور را انجام دهید.

تست کردن د تکتور

بهترین و آسان ترین روش غیر آزمایشگاهی برای تست کردن د تکتورهای حرارتی استفاده از سشوار می باشد.

Important tips


In the case of the presence of dust at the installation site, the green dust cover shall be still in place. When using of the fire alarm systems, this cover shall be removed. There are two lines in the base and one line in the wall of the detector. After fixing the base of the detector on the desired location, mate the detector onto the base and match the lines. Rotate clockwise to do opening and rotate it counterclockwise to do closing of the detector.

Testing the detector

The best and easiest non-laboratory test method for testing heat detectors is the use of a hair dryer.

Installation guide

راهنمای نصب



برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نصب، تعمیر، نگهداری و بررسی اصالت کالا از طریق کد ۱۶ رقمی مندرج در پشت محصولات به وبسایت شرکت به نشانی www.zitexiran.com مراجعه نمایید.

For more information about installation, repairing, maintenance and checking the originality of the products via 16 digits code on the back side of the products, please visit our website: www.zitexiran.com